

## Pembangunan Beronjong Gunakan Meterial Tanpa Izin Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi

Jumadil - [PESEL.JURNALNASIONAL.CO.ID](http://PESEL.JURNALNASIONAL.CO.ID)

Jun 5, 2024 - 19:35



**Pesisir Selatan**, - Kurangnya Pengawasan Kegiatan Proyek Pembangunan Beronjong untuk penguatan tebing sungai demi terhindarnya dari bencana banjir yang sering terjadi di Batang Tapan, Nagari Kampung Tengah Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan (Rahul) Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dikerjakan pakai Meterial Batu Tanpa Izin Quarry diduga tidak sesuai Spesifikasi.

Proyek dengan anggaran Rp.1.498.203.000 dari Badan Penanggulangan

Bencana (BNPB) Pessel yang dikerjakan oleh CV. Marenata Pratama selaku kontraktor, kurang pengawasan.



terlihat beronjong tersebut menggunakan batu-batu kecil-kecil yang diambil dari lokasi sekitar proyek dengan dikerjakan masyarakat setempat tidak dari Quarry yang memiliki Izin

Pantauan dilapangan dan ungkapan pekerja dilapangan saat ditanya wartawan bahwa dirinya sudah tiga kali bekerja di lokasi ini batu memang seperti ini yang dipasang.

"sudah tigo kali awak karajo disiko batu sarupo lko dipasang," ungkapnya

Saat ditanya kepada pengangkut batu yang menggunakan ban dalam mobil dilokasi pembangunan beronjong mengaku bahwa batunya dibayar oleh pemborong dengan harga Rp.70 .000 /meter kubik

Kepala BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Doni Gusrizal, dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp Mengatakan persoalan teknis urusan KPA

"Maaf pak masalah teknis langsung saja ke KPA nya," tulisnya di WhatsApp

Sementara sampai berita ini diterbitkan belum mendapat jawaban dari dinas terkait.